LGCN操作手册

		日 	
<u> </u>	前言		1
	特點		1
三、	組裝圖		2
四、	注意事項		3
五、	面板及 LCD 說明		3
六、	按鍵功能說明		4
七、	特殊功能設定		6
八、	使用單位切換設定		7
九、	單點校正		8
+,	線性校正		8
+ `	精度切換		9
十二、	單位轉換表		9
附 1、	ERROR MESSAGE		9
附2、	RS-232 輸出格式		10
	印表機輸出格式		11
	RS-232 輸出接腳		11
	産品保證書		12

二 经

一、前言:---


謝謝您購置本公司產品,它具有高精密解析能力;數量重量顯示迅速,且穩定、準確、操作簡便,能協助電子、五金、塑膠、藥品、紡織等廠商掌握貨料收發、包裝、配料、盤點及各種生產管制之數量、重量的準確性;省時、省力、省錢、減少物料浪費,降低成本,提高工作效率,從而達到最高的投資效益。

二、特點:---

- 1. 微電腦處理,具有以下功能:
 - (1) 自動調整零點功能。
 - (2) 扣除重量與預先扣除重量功能、扣重範圍爲全段扣重。
- 2. 觸摸式薄膜按鍵,容易操作,防水性特佳。
- 3· 用 LCD 液晶顯示器,字幕清晰容易讀取,且具背光之功能。
- 4. 具有計數功能,也可當計重秤使用。
- 5. 具有自動平均功能,求得更精確的單重數值。
- 6· 外殼採用 ABS 耐衝擊塑膠製成,不銹鋼製成之秤盤,經久耐用,使 用壽命長。


- 7· 可外接 RS-232 介面之小型印表機(選配)
- 8 · 單相 RS-232 標準介面(選配)
- 三、組裝圖:---

A、LGCN-1530、LGCN-7515、LGCN-1530K 機型組裝說明




- 1. 將【2】運送保護銅桿旋出,然後再將運送保護銅桿【1】旋出;
- 2. 將【6】三孔鋁圓柱、【5】秤支架上的三個圓孔的中心與【7】孔內的一字鐵上的相應的孔對準,再用4號內六角扳手通過旋緊【4】M5內六角螺絲將【6】三孔鋁圓柱、【5】秤盤支架固定在秤一字鐵上;
- 3. 將【3】不銹鋼秤盤放置於【5】秤支架上。

B、LGCN-3075 機型組裝說明




- 1. 將【2】運送保護銅桿旋出,然後再將運送保護銅桿【1】【3】全部旋出;
- 2. 將圓秤盤順時針方向、向下旋入。

C、LGCN-150 機型 組裝說明



- 1. 將圓秤盤向下直接放入秤盤支架。
- D、防風罩組裝方式



注:機器運送前務必回裝運送保護裝置,以免精密感應器於搬運中因碰摔而受損。


四、注意事項:---

1. 請於第一次使用前先行充電。

*充電說明:當螢幕左上方顯示電池符號,表示電池快沒電,此時儘快插上電源充電一指示燈呈紅色, 直到指示燈呈綠色,即表示充電完成。(充電時間約8/時)。

- 2. 安裝地點務必要穩定、平坦。
- 3. 避免有強風(如冷氣或電風扇風口)和震動(如重型機器旁)的環境。
- 4. 請置於 0℃~40℃ 溫度範圍之環境內,避免溫度變化過大的環境。
- 5. 使用前請先檢查所選擇之電源是否相符,爲避免受幹擾起見,請使用單獨的電源插座。
- 6. 使用前,請先熱機 15 分鐘。

五、面板及 LCD 說明:---




- 1.總重 ---- 顯示秤物之重量。
- 2.單位重量 ---- 顯示物料單重。
- 3.總數 ---- 顯示計算物品之總數。
- 5.負號 ---- 顯示負數的符號
- 6/7.扣重 ---- 重量螢幕左下方,會顯示"TARE" "NET",即表示秤盤 上的容器重量已扣除。
- 8.歸零 ---- 重量螢幕左下方,會顯示"ZERO",即表示已歸零。
- 9.公斤單位指示 ---- 指示當前所用單位爲公斤。【LGCN-7515/ LGCN-1530K 才有此功能】。
- 10.克單位指示 ---- 指示當前所用單位爲克。
- 11.取樣單重不足 ---- 指示取樣個數小於 10 或單重輸入小於 0.8 感量。
- 12. 充電指示說明 ---- 當第一個螢幕左上方顯示"「一一"符號,表示電池快 沒電,此時儘快插上電源充電,指示燈呈紅色,直 到指示燈呈綠色,即表示電已充滿。
- 14. 感量指示 ---- 第二段量程指示。【LGCN-150 無此功能】

六、按鍵功能說明:---



- 3. 開闢 鍵:用於開機、關機及配合其他鍵使用。
- 4. 學型 鍵:已知物料的單重時,直接輸入其單重值,再按 輸入 鍵,即可做計數功能。



七、特殊功能設定:---(以下設定按歸零鍵均回到<mark>秤</mark>重狀態)

接住 鍵開機:

-	三螢幕依次顯示	5EŁ .	SERLE	. FlinE
Α.	背光功能設定:	SEŁO	LISHE	` onoFF
	按 鍵循環設定 若爲自動背光 一	E:背光開 On、背 當 <mark>秤</mark> 重物爲最小愿		
В.	防止振動設定:	5EŁ2	FILE	2 -
	按 2 鍵選擇 1、	2 · 3 · 4 · AUTO	可供選擇,4可	防止較強的振動。
C.	自動斷電設定:	5Et 3	` offt	` <i>50</i>
	按 3 建循環設定	E不斷電 OFF、5	、10、30、60分	鐘自動斷電,即
	秤盤上無物品、無	按鍵時自動定時關	褐機 。	
D.	最小跳數顯示:	SELY	SEro	. 4!
	按 维循環設定	 ≝ d0 、d1 、d2 、d	d3、d4、d5 作最	小重量顯示。
Ε.	串列 傳輸速 率設定	5EE5	· PUI	d \ 9500
	按	Ē (9600 · 4800 ·	• 2400) •	
F.	列印方式設定:	5EL9	. Pr int	Prt[o
	按 9 數字鍵循	環設定按鍵送 Pr	, <mark>連</mark> 續送 Co 。	
G.	外接印表機設定:	SELS	· Pr	nk PE
	按上一鍵循環設定	EPC , TP , EZ ,	SH 。 <u>G、H爲</u> F	設定後的連續操作。
Н.	外接列印穩定設定	SEŁ9	· pr	nk na
	按型鍵循環設定	定yes,no。 <u>註:誃</u>	」	

八、 <i>使用單位切換設定:</i>				
按住				
三螢幕依次顯示 5EŁ 、 1 、				
按 [1] [1] [3] [2] 鍵再按 [取樣] 鍵進入單位選擇				
登幕依次顯示 5EŁ 5EŁ				
1 鍵循環選擇 g (LGCN-7515/ LGCN-1530K 為 Kg) , lb (英磅) ,設定完成後 ,				
按量。 「現樣」 「現樣」 「現樣」 「現樣」 「異ない。 「異ない」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「またい」 「また				
九、單點校正:(LGCN-7515/LGCN-1530K 為 Kg)				
按住 開機, 螢幕顯示 552				
接 1 1 , 再接 ^{取樣} 進入校正程式, 螢幕顯示 [[[[[[[[[[
月				
[RL]、 P 、 g · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
登幕顯示 [別] 按數字				
鍵 0 ~ 9 鍵輸入校正值;輸入校正值只能是整數,且單位爲克。				
放上相應的砝碼,然後,按上型鍵結束輸入,再按上型鍵;此時螢幕顯				
示 [AP] 表示在進行校正;				
等到出現 [AL PR55 3 表示				

校正結束,取下砝碼後,按上上鍵,再按上上鍵返回正常秤重狀態。
ナ <i>、線性校正:</i> _{按住}
時,再接 塑 鍵進入線性自動校正,總數螢幕顯示
on [] ,此時進行空載校正;等待總數螢幕顯示 on ,
此時載入 1/3Max 砝碼進行 1/3 載校正;然後按 2 鍵;等到總數螢
幕顯示
按 ^{扣重} 鍵;等待總數螢幕顯示 on 3 ,此時加上 Max 砝碼進
行滿載校正,然後按
正完成,校正完成後,取下砝碼,按上型鍵,再按上數鍵返回正常秤重狀態。
注:1、 <u>在校正的時候請先放好要校正的標準砝碼,然後再按</u> 鍵 2、 <u>Max爲滿載重量。</u> 3、 <u>校正完成後取下砝碼再返回秤重狀態。</u>
十一、 <i>精度切換:(程式版本 2.0 以上才有此功能)</i> 取樣 按住 與開機進入設定介面:
三螢幕依次顯示 5Et 、 II 、 L
按 1 1 2 3 鍵再按 ^{取樣} 鍵進入單位選擇螢幕依次顯示

SEŁ.

5EŁ

按 1 建循環

選擇 1 (精度爲 15000), 2 (精度爲 6000 或 7500), 設定完成後, 按

取樣 姓,

再按上

」鍵返回正常秤重狀態。

十二、單位轉換表

1 kg = 1000 g 1 lb = 453.59237 g

1 oz = 28.349523125 g 1 lb = 16 oz

附1:

ERROR MESSAGE:(錯誤資訊)

1、錯誤資訊

錯誤資訊	問題狀況 操作圖式	
Err2	起始零點超過±10%(以 10%作參考基點)	
Err3	高於或低於 A/D 解析範圍	
Err4	EEPROM Chksum 有誤	
Err5	秤重超過最大 <mark>秤</mark> 量(最大量程+9e)	
Err6	校正砝碼不對	
over	單重輸入或取樣時,物料數量超過顯示範圍	
Err	預扣超過最大量程	
電池符號	低電壓提醒	

2、錯誤資訊解除:

出現地方	錯誤資訊	排除方法
開機	Err2	檢查秤盤上是否有東西、或是否有其他物品干涉、或 LOAD CELL 故障
開機	Err3	檢查是否 A/D 故障,或 LOAD CELL 故障
開機	Err4	出現,會有聲響,需關機,再開機,若又出現錯誤資訊,須關機,重新做 CAL 動作
正常秤重操作	Err5	檢查載入物是否大於最大秤量+9e,Err
校正操作	Err6	廠內自動校正或使用者單點校正所用的砝碼不對
開機	電池符號	充電

附2:---

RS-232 輸出格式

Baud Rate : 2400 \ 4800 \ 9600

Data Bit : 8


Parity : N (None)

Stop Bit : 1

Code : ASCII

Bit Format :

LSB MSB



pcs

範例


G.W. : +2.2352 lb U.W. : +0.5352 lb/pcs Total : 4 pcs **G = GROSS N = NET**

印表機機型與輸出格式(以 g 單位爲例)

LGCN 操作手册

SH-24	TP-24	EZ2-S
G.W. : +2567.2 g U.W. : +0.6148 g/pcs Total : 4176 pcs	G.W. : +2567.2 g U.W. : 0.6148 g/pcs Total : 4176 pcs	G.W. : +2567.2 g U.W. : +0.6148 g/pcs Total : 4176 pcs

RS-232 Connector 信號輸出接腳



產品保證書

LGCN 操作手册

客戶:
承蒙選購本公司産品,不勝感激,萬一發生故障,可憑本服務卡,享有自購買日期起一年免費服務。
 *如有下列情形之一者,雖在免費保養期間內亦得酌收材料成本費或服務費,敬請諒解。 1、服務員登府時,概出示本保證書,如有遺失或毀損,致字跡無法辨認,須繳付費用。 2、使用不慎或錯誤而導致之損壞。 3、自行改裝而生故障。 4、經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 5、因天災地變所導致損壞。
*保證期間外,售後服務時,酌情收取零件或調整校正費。 *本保證書未經經銷商蓋章及填 <mark>註</mark> 購買日期者無效。